


### Таблица фурнитуры.

№1 Подпятник  6 шт.	№2 Заглушка  14 шт.	№3 Стяжка шурупная (конфирмат)  48шт.	№4 Саморез 4x16  40шт.	№5 Полкодержатель  24 шт.	№6 Соединительная планка  1шт.
№7 Ключ  1шт.	№8 Монтажная планка  16 шт.	№9 Петля накладная  16 шт.	№10 Штанга 30x15  1шт.	№11 Штангодержатель  2шт.	№12 Ручка  4шт.
№13 Гвозди 2x20  150 шт.	№14 Винт 4x24  8 шт.				

ООО "Уют Сервис"

тел.(812-336-89-90)

## Шкаф 109



Комплект поставки			
№ п/п	Наименование	Размер ,мм	Кол-во шт.
1	Стенка боковая правая	2190x470	1
2	Стенка боковая левая	2190x470	1
3	Стенка верхняя	1641x491	1
4	Стенка нижняя	1608x470	1
5	Перегородка	2104x470	1
6	Перегородка	2104x470	1
7	Стенка горизонтальная	788x470	2
8	Стенка горизонтальная	394x470	4
9	Полка	392x470	6
10	Плинтус	1608x70	2
11	Скрепляющ ая планка	788x70	1
12	Стенка задняя	2136x416	2
13	Стенка задняя	2136x401	2
14	Дверь	2114x407	4

#### Уважаемый покупатель.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждения мебель поставляется в разобранном виде.

В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфорта, производитель оставляет за собой право совершенствования конструкции изделий, замены крепежной фурнитуры без внесения изменений в настоящую инструкцию.

Прежде чем приступить к сборке, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

#### Правила сборки.

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой, во избежание повреждения краев и загрязнения мебели.

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей.

Крепление деталей должно быть прочным, без допусков на качание.

#### Подготовка к сборке.

- 1.Проверьте комплектность каждого пакета.
- 2.Проверьте наличие фурнитуры и метизов.
- 3.Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

